

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号:	10083
作業年月日	平成25年 8月 27日				作業時間:	1 Hr
顧客名	長沼内科消化器科				TEL:	0123-82-5333
所在地	夕張郡長沼町西1丁目8-16				担当	川原
販売店	Dix'sカルビ				担当	山田
納入年月日	平成22年9月	27日	保証期間	内 外	付属品	
作業区分	保守点検	☒	総合点検	☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理	☐				修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

オゾン水生成異常が出た。

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バイパス数 355
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.65 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	清掃 ☐	殺菌キューブ類
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数:	1979	更新 (リセット) 実施	・ 未実施	殺菌: 4939	殺菌+7W: 2048
	リークチェック:	809	自己洗浄:	827	7W単独: 14	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒				☐	
排水栓		☒				☐	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計用7W		☒				☐	
オゾンセンサ		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報には、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 川原 康孝



修理業者

新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4

TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

