

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 宮内 啓太



点検年月日	平成25年 8月23日	機種名	ONW-10	製造機番	001810
設置場所	内視鏡室		TEL:	0152-44-2277	
設置時期	平成 年 月 日	使用時間	838回	御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類	電源釦	正常	☒	交換	☐
	フイルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
	運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
	アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
	ランプ類				
操作パネル	蛍光灯	正常	☒	交換	☐
	洗浄動作	正常	☒	交換	☐
フタロック	給水	正常	☒	調整	☐
	細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
	細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
	細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
	アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
	オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
	排水	正常	☒	調整	☐
	異常音、振動	正常	☒	調整	☐
	性能確認				
	オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	0.4mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度：92 % 流量：0.82 L/min 圧力：92～162MPa		
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	
装置内	正常	☒	調整	☐	
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☒	
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	

交換部品	数量		コメント
	吸着筒	交換 ☒	一式
	吸湿筒	交換 ☒	一式
	ドレン用フイルタ	交換 ☒	一個
	オゾン分解触媒	交換 ☒	一個

年 月 日

ご署名 _____ 印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。