

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年 9月 12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号:	100559	1	hr
作業年月日	平成25年 9月 12日				作業時間:			
顧客名	野立別荘病院				TEL:			
所在地					担当	様		
販売店	(株)XILF				担当	沢野 様		
納入年月日	平成24年 9月 13日	保証期間	内	外	付属品			
作業区分	保守点検	総合点検	□	年	回目	定期点検シール記入	由	
出張・引取	修理	□	修理表示貼付				□	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目		殺菌槽 LED	正常	由
フタロツク	正常	由	正常	由
酸素ライン	正常	由	正常	由
アルコールライン	正常	由	正常	由
オゾンセンサ	正常	由	正常	由
給水ライン	正常	由	正常	由
濃度計流量	正常	由	正常	由
水位センサー	正常	由	正常	由
水漏れ確認	正常	由	正常	由
清掃	正常	由	正常	由
トレー	正常	由	正常	由
殺菌槽コネクタ	正常	由	正常	由
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項				

装置 情報	交換後運転回数:	831	更新 (リット)	実施	未実施	殺菌:	180	殺菌+7L:	651
	リークチェック:	由	自己洗浄:	由	7Lカル単独:	由	エア単独:	由	
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量		
オゾン分解触媒		由	1			□			
排水栓		由	1			□			
オゾン水濃度計		由	1			□			
オゾン水濃度計用7L用		由	1			□			
オゾンセンサー		由	1			□			

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報報告は、他の目的では使用いたしません。

25年 9月 12日

ご署名 カロ 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者
-------	-----