

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年10月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	100287
作業年月日	平成25年10月28日			作業時間:	1
顧客名	平取町国民健康保険病院			TEL:	01457-2-2201
所在地	沙流郡平取町本町6-7-1			担当	野田 郎長
販売店	D&D X デイカル (株)			担当	山田
納入年月日	平成23年9月6日	保証期間	内 〇 外 〇	付属品	
作業区分	保守点検 〇	総合点検	〇	年	回目
出張・引取	修理 〇	定期点検シール記入 〇			
		修理表示貼付 〇			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロツク	正常 〇	殺菌槽 LED	正常 〇
酸素ライン	正常 〇	エアライン	正常 〇
アルコールライン	正常 〇	オゾン水濃度計動作	正常 〇
オゾンセンサ	正常 〇	排水栓、排水ライン	正常 〇
給水ライン	正常 〇	細管送水ライン	正常 〇
濃度計流量	正常 〇	排気ライン	正常 〇
水位センサ	正常 〇	オゾン濃度	正常 〇
水漏れ確認	正常 〇	異常音、振動	正常 〇
清掃	正常 〇	電源コード	正常 〇
トレー	正常 〇	殺菌チューブ類	正常 〇
殺菌槽コネクタ	正常 〇		正常 〇
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置情報	交換後運転回数:	52	更新 (リセツト) 実施 〇	未実施
	リークチェック:	5	自己洗浄:	〇
	殺菌:	17	殺菌+7L:	116
	7L単独:	〇	エア単独:	〇

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		〇	1	洗浄2799-		〇	2
排水栓		〇	1			〇	
オゾン水濃度計		〇	1			〇	
オゾン水濃度計用7L用		〇	1			〇	
オゾンセンサー		〇	1			〇	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

25年10月28日

ご署名

新鋭工業 株式会社 札幌支店

責任技術者

修理業者

新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4

TEL: 011-741-7752

