

保守点検・修理 報告書

管理 No. 10012
発行日 平成26年1月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号:	100290
作業年月日	平成26年1月27日				作業時間:	1
顧客名	石田病院 標津郡中標津町リハビリ5-6				TEL:	0153-72-9112
所在地					担当	松本 様
販売店	販売XV7				担当	松本 様
納入年月日	平成23年12月15日	保証期間	内	外	付属品	
作業区分	保守点検	総合点検	年	回目	定期点検シール記入	
出張・引取	修理				修理表示貼付	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目		殺菌槽 LED	正常
フタロツク	☒	エアライン	☒
酸素ライン	☒	オゾン水濃度計動作	☒
アルコールライン	☒	排水栓、排水ライン	☒
オゾンセンサ	☒	細管送水ライン	☒
給水ライン	☒	排気ライン	☒
濃度計流量	☒	オゾン濃度	☒
水位センサー	☒	異常音、振動	☒
水漏れ確認	☒	電源コード	☒
清掃	☒	殺菌チューブ類	☒
トレー	☒		
殺菌槽コネクタ	☒		
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数:	更新 (リセット)	実施	未実施	殺菌:	殺菌+7L:
	リークチェック:	自己洗浄:	7L単独:	エア単独:		
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換
オゾン分解触媒		☒	1	オゾン濃度計用7L		2
排水栓		☒	1			
オゾン水濃度計		☒	1			
オゾン水濃度計用7L		☒	1			
オゾンセンサ		☒	1			
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。						
ご署名 松本 孝子						

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者