

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年2月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100183
作業年月日	平成26年2月25日		作業時間:	1 Hr
顧客名	弟子屈71ニッ		TEL:	0154-82-2220
所在地	川上郡弟子屈町湯の島3丁目1-10		担当	金沢 様
販売店	(株)×ルポ		担当	清水 様
納入年月日	平成23年	月26日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年	回目
出張・引取	修理 ☐	定期点検シール記入 ☒		
		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 718
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 90	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌： 279	殺菌＋7L： 0
	リークチェック： 287	自己洗浄： 0	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26年2月25日

ご署名

金澤 陽子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

