

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年4月15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100459
作業年月日	平成26年4月15日	作業時間:	1 Hr
顧客名	横山内科消化器科	TEL:	0144-740011
所在地	苫小牧市川辺町4丁目1-2	担当	様
販売店	1-ス・メテコ(株)	担当	小里 様
納入年月日	平成24年4月26日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検
水漏れ調査

不具合原因、作業内容

水漏れの現象は確認出来ませんでした。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 375
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 1177 更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 1322	殺菌+7L: 1062
	リークチェック: 3	自己洗浄: 470	アルコール単独: 0
			エア単独: 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	殺菌チューブ		☒	2
排水栓		☒	1	コネクタ		☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

院長 横山 浩二

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

