

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年4月10日

|       |                                          |                                 |                                                                  |              |                                               |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |                                 | 製造番号:                                                            | 100291       |                                               |
| 作業年月日 | 平成26年4月10日                               |                                 | 作業時間:                                                            | 1 Hr         |                                               |
| 顧客名   | 札幌セントリー病院                                |                                 | TEL:                                                             | 011-871-1121 |                                               |
| 所在地   | 札幌市白石区栄水元町5条3丁目5-10                      |                                 | 担当                                                               | 樋口 様         |                                               |
| 販売店   | コックメディカル (株)                             |                                 | 担当                                                               | 岩崎 様         |                                               |
| 納入年月日 | 平成24年1月23日                               | 保証期間                            | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品          |                                               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>   | 年                                                                | 回目           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                                  |              |                                               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検  
アルコールの減りが早い。

不具合原因、作業内容

アルコール注入量の調整  
-1 ... 25% DOWN

点検項目

|          |    |                                     |           |    |                                     |
|----------|----|-------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |           | 正常 | <input type="checkbox"/>            |

バルス数 250

履歴 0.72 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異状ナシ

|          |               |           |                     |             |             |
|----------|---------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 1919 |           | 更新 (リセット) (実施) ・未実施 | 殺菌: 1319    | 殺菌+アル: 1923 |
|          | リークチェック: 2    | 自己洗浄: 50% |                     | アルコール単独: 84 | エア単独: 8     |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 洗浄コネクタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

26年4月10日

ご署名 樋口 尚美

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店  
北海道札幌市東区北6条東5-1-4  
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

