

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年9月5日

|       |                                          |                                 |                                                                  |              |                                               |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |                                 | 製造番号:                                                            | 100034       |                                               |
| 作業年月日 | 平成26年9月5日                                |                                 | 作業時間:                                                            | 1 Hr         |                                               |
| 顧客名   | 長尾医院                                     |                                 | TEL:                                                             | 011-861-4696 |                                               |
| 所在地   | 札幌市白石区本通11丁目南1-9                         |                                 | 担当                                                               | 様            |                                               |
| 販売店   | ロックメディカル(株)                              |                                 | 担当                                                               | 様            |                                               |
| 納入年月日 | 平成22年6月18日                               | 保証期間                            | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品          |                                               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>   | 年                                                                | 回目           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                                  |              |                                               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |    |                                     |           |    |                                                 |
|----------|----|-------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 68     |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |           | 正常 | <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |             |         |                  |            |            |
|----------|-------------|---------|------------------|------------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 99 |         | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌： 271    | 殺菌＋7L： 136 |
|          | リークチェック： 12 | 自己洗浄： 2 |                  | アルコール単独： 0 | エア単独： 0    |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 洗浄コネクタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィル |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

長尾 貞幸

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店  
北海道札幌市東区北6条東5-1-4  
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

