

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年11月11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100287
作業年月日	平成26年11月11日		作業時間:	1 Hr
顧客名	平取町国民健康保険病院		TEL:	01457-2-2201
所在地	沙流郡平取町車町67-1		担当	野田 師長 様
販売店	ロックスメディカル(株)		担当	山田 様
納入年月日	平成23年9月6日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

特に異常ありません。

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 606
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

活性炭フィルター交換

装置 情報	交換後運転回数:	58	更新(リセット)実施・未実施	☒ 実施	殺菌:	22	殺菌+7L:	169
	リークチェック:	17	自己洗浄:	0	アルコール単独:	0	エア単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		活性炭フィルター		☒	1
排水栓		☒				☐	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26年11月11日

ご署名 野田 真由美 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者