

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年4月24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100173	
作業年月日	平成27年4月24日		作業時間:	/ Hr	
顧客名	ありのな診療所		TEL:	0157-37-2810	
所在地	北見市相内町65-39		担当	西田 様	
販売店	ニ女子Xティカル(株)		担当	川村 様	
納入年月日	平成23年9月29日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 608
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数：	4	更新（リセット）実施・未実施	殺菌：	34	殺菌＋アル：	0
	リークチェック：	0	自己洗浄：	0	アルコール単独：	0	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	洗浄フタ79-		☒	/
排水栓		☒	/	(板-X2)		☐	
オゾン水濃度計		☒	/			☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

27年 4月 24日

ご署名

西田 良



修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

