

作業報告書

店名	ヒ浦歯科クリニック 様		ご承認印
住所	小樽市稲穂2丁目13番地		電話
TEL	0134-64-5111	室名	1F 5F 依頼
機種型式	BC 17	号機	1347 回
完了	継続	有料	無料
製番	14060083		
取扱業者名	(株)IHIシバウラ 様		
ご担当者	安田 様		

ご依頼内容・現象
 運転終了しても扉が開かない

原因
 ドアハンドルレバー連結不良
 の為と思われます。

処置
 ・ドアハンドルレバー連結部調整
 ・動作確認

最終確認チェック
☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 故障あり ☐ 劣化あり
☐ 別添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 2017年12月10日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 点検外	(摘要)
サービス形態	1 保守契約	2 ネット	3 CM	医療機器	区分	特	非特
作業区分	01 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能点検	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 RC	80 アフター

(24時間記入)
 受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No.)	
2	技術料	2 H× 1 名×7500 円	15000
3	派遣料	1 名× 100 円 (82km)	9200
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費	駐車料金	700
6		高棟料金	2440

サインセンター	実施者	実 施 者
TEL	木 中 様	逢 坂

メモ

特記事項

①管理No.	779672
②作業日	20170210
③Uコード	0134645111
④⑤機種コード	11-09
⑥製造No.	14060083
⑦保守・サービス形態	9-2-50
⑧故障コード	50-099-2
⑨実施SC	50
⑩技術者	319
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	1-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬A	部品代 0
⑭B	技術料等 27340
⑮	
⑯	税別合計金額 27340
⑰	消費税 2187
⑱	ご請求金額 ¥ 29527
⑲	納品書No. 9623