

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 札幌支店 吉田 

点検年月日	平成27年 5月 28日	機種名	ONW-10	製造機番	001333
設置場所	札幌市中央区北9条西26丁目3-1			TEL	011-611-2351
設置時期	平成19年 4月 日	使用時間		御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フイルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 :	92.9	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素配管	正常	☒			
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
オゾン分解触媒	交換 ☒ 一個	当該製品の5年超 総洗浄回数 679回
吸着筒, 吸湿筒	交換 ☒	
吸盤 34セット	交換 ☒	
	交換 ☐	

年 月 日
札幌市中央区北9条西26丁目3番1号
医療法人 岡本病院
ご署名 TEL (011) 611-2351 印

※: 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。