

みやざき内科小児科御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者:



点検年月日	平成27年 6月 8日	機種名	ONW-10	製造機番	001314
設置場所	旭川市末広東1条1丁目2-5			TEL	0166-54-7171
設置時期	平成19年 5月 1日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常 ☒	交換 ☐		
フイタルリセット釦	正常 ☒	交換 ☐		
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐		
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐		
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐		
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐		
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
給水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
オゾン分解フアン	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
排水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
異常音、振動	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度: 0.4 mg/L	0.1mg/L 91.1%	
オゾンインジケータ	正常 ☒		流量 0.8l/min	
酸素配管	正常 ☒			
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
装置内	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
清掃				
外装	正常 ☒	清掃 ☐		
内部	正常 ☒	清掃 ☐		
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	

交換部品		数量	コメント
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	当該製品は8年起
吸着筒, 吸湿筒	交換 ☒	一式	総使用回数 173回
吸盤 3個セット	交換 ☒	一式	
	交換 ☐		
			その他、問題ございません

年 月 日

ご署名

みやざき内科小児科

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。