

D 作業報告書

依頼者 花井バテック株式会社様	ご承認印
住所 上川郡東神楽町北条9-1-6	
TEL 0166-83-0018	署名
機種 IC Washer	運搬回数
完了	継続
有料	無料
製番	
取扱業者名 (株)EHIシバウラ様	ご担当者 中村様

ご依頼内容・現象 装置入替作業
原因
処置 装置入替作業実施

最終確認チェック	☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了
お客様への伝言	関の機器のコンディション メーカー 機種 ☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位
☐ 別紙添付	あり なし

作業日 20 17 年 17 月 17 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 対象外
サービス形態	1 保守期間	2 スロット	3 CM	医療機器		特 特
作 業 分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調査	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 SC

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)
2	技術料 2.5 H× / 名× 7500 円	18750
3	派遣料 1 名× 100 円 (290km×)	29000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6	高速料金	6640

サービスセンター TEL - -	実施者 井坂
---------------------	-----------

メモ

特記事項

①管理 No. 793302

②作業日 20 17 05 11

③Uコード 0166830018

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態 9-2-90

⑧故障コード - - -

⑨実施SC 50

⑩技術者 39

⑪同行・応援 - - -

⑫原因・処理 - - - 2

料 金 内 訳	
⑬A	部品代 0
⑭B	技術料等 54390
⑮	
⑯	税別合計金額 54390
消費税	4351
ご請求金額 ¥	58741
納 品 書 No.	3031