

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年 6 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100291
作業年月日	平成27年 6 月 8 日		作業時間:	/ Hr
顧客名	札幌セントー病院		TEL:	011-871-1121
所在地	札幌市白石区菊水元町5条3丁目5-10		担当	様
販売店	ロウ x デカ (株)		担当	岩崎 様
納入年月日	平成24年 / 月 23 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 692
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数：		更新（リセット）実施 ・ 未実施	殺菌：	2493	殺菌＋アル：	2707
	リークチェック： 2		自己洗浄： 705	アルコール単独：	133	エア単独：	8

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/			☐	
排水栓		☒	/			☐	
オゾン水濃度計		☒	/			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27 年 6 月 8 日

ご署名 樋口 尚美

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北 6 条東 5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

