

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

62911

発行日 平成27年6月26日

|       |                                          |                               |                                                                  |                                               |  |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |                               | 製造番号                                                             | J00252                                        |  |
| 作業年月日 | 平成27年6月26日                               |                               | 作業時間                                                             | / Hr                                          |  |
| 顧客名   | 西沢内科胃腸科クリニック                             |                               | TEL                                                              | 011-784-2340                                  |  |
| 所在地   | 札幌市東区北16条東16丁目1-13                       |                               | 担当                                                               | 西沢院長 様                                        |  |
| 販売店   | 株式会社                                     |                               | 担当                                                               | 笠松 様                                          |  |
| 納入年月日 | 平成26年6月27日                               | 保証期間                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |  |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 年 回目                                                             | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              |                               |                                                                  | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |  |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                    |           |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 410    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありません。

Ver. 0204/T. 02BV

|          |              |         |                |            |           |
|----------|--------------|---------|----------------|------------|-----------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数：1196 |         | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌：536     | 殺菌＋アル：660 |
|          | リークチェック：674  | 自己洗浄：51 |                | アルコール単独：40 | エア単独：5    |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解触媒     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計用フィル |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年6月26日

ご署名

西沢正明



修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店  
北海道札幌市東区北6条東5-1-4  
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

