

金井内科 御中

点検確認書

株式会社 IHシバウラ  
環境事業部

点検担当者:



|       |               |      |        |      |              |
|-------|---------------|------|--------|------|--------------|
| 点検年月日 | 27年7月17日      | 機種名  | ONW-10 | 製造機番 | 1778         |
| 設置場所  | 弘前市湯川町3丁目40-3 |      |        | TEL  | 0138-59-1231 |
| 納入時期  | 21年7月         | 使用回数 |        | 御対応者 |              |

| 点検項目                            |                                        | 点検結果     |                                     |                             |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| スイッチ類                           |                                        |          |                                     |                             |  |
| 電源釦                             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | <input type="checkbox"/>            |                             |  |
| フィルタリセット釦                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | <input type="checkbox"/>            |                             |  |
| 運転/停止釦                          | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | <input type="checkbox"/>            |                             |  |
| アルコールモード釦                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | <input type="checkbox"/>            |                             |  |
| ランプ類                            |                                        |          |                                     |                             |  |
| 操作パネル                           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | <input type="checkbox"/>            |                             |  |
| 蛍光灯                             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | <input type="checkbox"/>            |                             |  |
| 洗浄動作                            |                                        |          |                                     |                             |  |
| フタロック                           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/> |  |
| 給水                              | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/> |  |
| 細管洗浄 順方向                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/> |  |
| 細管洗浄 逆方向                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/> |  |
| 細管洗浄 エアパージ                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/> |  |
| アルコールフラッシュ                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/> |  |
| オゾン分解ファン                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/> |  |
| 排水                              | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/> |  |
| 異常音、振動                          | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/> |  |
| 性能確認                            |                                        |          |                                     |                             |  |
| オゾン水濃度                          | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度:      | mg/L                                |                             |  |
| オゾンインジケータ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |          |                                     |                             |  |
| 酸素発生                            | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: 9.0% | 流量: 0.8 L/min                       | 圧力: MPa                     |  |
| 水漏れ確認                           |                                        |          |                                     |                             |  |
| 装置外                             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/> |  |
| 装置内                             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/> |  |
| 清掃                              |                                        |          |                                     |                             |  |
| 外装                              | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃       | <input type="checkbox"/>            |                             |  |
| 内部                              | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃       | <input type="checkbox"/>            |                             |  |
| 洗浄コネクタ                          | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |  |
| 洗浄チューブ                          | 正常 <input type="checkbox"/>            | 調整       | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |  |
| 交換部品                            |                                        |          |                                     | 数量                          |  |
| 吸着筒                             | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | 一式                                  |                             |  |
| 吸湿筒                             | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | 一式                                  |                             |  |
| ボレン用フィルタ                        | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | 一個                                  |                             |  |
| オゾン分解触媒                         | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | 一個                                  |                             |  |
| コメント                            |                                        |          |                                     |                             |  |
| 機器は異常ありません<br>洗浄チューブの劣化が見受けられます |                                        |          |                                     |                             |  |

※：本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。