

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 7 月 24 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	300253	
作業年月日	平成 27 年 7 月 24 日		作業時間	/ Hr	
顧客名	池田 内科 クリニック		TEL	0135-23-8811	
所在地	北海道余市郡余市町黒川町 911-1		担当	様	
販売店	(株) スズケン		担当	坂本 様	
納入年月日	平成 26 年 7 月 14 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数 5/9
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 164	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施	殺菌: 21	殺菌+7L: 143
	リークチェック: 0	自己洗浄: 50	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2015 年 7 月 24 日

ご署名 池田 陽子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北 6 条東 5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

