

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 花都心デンタルクリニック 御中 製造番号 100103
住所 北海道 上川郡 東神楽町 元ノッ野 北一条 9丁目 1番 6号
点検日 2018年 9月 29日
点検時間 13:00 ~ 17:00 点検者 関口, 中村

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☐ U字金具によるシリコンシートの固定: 済
- ☐ 漏洩センサー両面テープの交換: 済
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

・SDカードスロット 欠損

お客様ご確認ご署名欄

2018年 9 月 29 日

ご署名

〒071-1521 北海道 上川郡 東神楽町 元ノッ野 北一条 9丁目 1番 6号

花都心デンタルクリニック

TEL 0166-83-0018

川口 中村



本作業にて知りえた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528