

若浜医院

御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 宮内

点検年月日	平成27年 7月 8日	機種名	ONW-10B	製造機番	001764
設置場所	内視鏡室			TEL	
設置時期	平成21年 11月 17日	使用時間	2,020	御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 :	0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素配管	正常	☒			
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☒	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☒	交換 ☐

交換部品			数量	コメント
オゾン分解触媒	交換	☐	一個	
洗浄コネクタOリング	交換	☒	3個	
	交換	☐		
	交換	☐		

H27年 7月 9日

ご署名 中村 有紀子



印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。