

# D 作業報告書

|       |                      |    |    |      |          |
|-------|----------------------|----|----|------|----------|
| ご依頼様  | 花都市デジタルクリニック様        |    |    | ご承認印 |          |
| 住所    | 北海道十勝郡東神楽町北郷北1-9-1-6 |    |    | 小田   |          |
| TEL   | 0166-83-0018         | 署名 |    | 依頼   | 様        |
| 機種型式  | IC Clave             |    | 号機 | 運転回数 | 7 回      |
| 完了    | 継続                   | 有料 | 無料 | 製番   | 100076 ✓ |
| 取扱業者名 | (株)IHシバウラ            |    | 様  | ご担当者 | 安田 様     |

ご依頼内容・現象  
給水エラー

原因  
給水タンクフロートセンサー  
検知不良の為と思われます。

処置  
給水タンクフロートセンサー上下  
入れ替え  
フロートセンサー配線部調整  
確認  
フロートセンサー作動確認  
試運転

最終確認チェック  
☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作  
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様への伝言                                                                                          | 隣の機器のコンディション                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                  | メーカー                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                  | 機種                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> 警報・Er<br><input type="checkbox"/> 漏れあり <input type="checkbox"/> 異音あり<br><input type="checkbox"/> 破損あり <input type="checkbox"/> 劣化あり<br>部位 |
| <input type="checkbox"/> 別紙添付 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |                                                                                                                                                                                                  |

作業日 20 16 年 10 月 10 日

|        |         |         |         |         |         |       |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 保守形態   | 1 保守契約  | 2 点検    | 3 点検    | 4 点検    | 5 点検    | 9 点検外 | (摘要)    |
| サービス形態 | 1 保守期間  | 2 保守時間  | 3 CM    | 医療機器    |         | 特 非   | 特 非     |
| 作業区分   | 00 製品販売 | 10 納入設置 | 11 現地調整 | 20 定期点検 | 30 性能検査 | 40 点検 | 50 モデル  |
|        | 70 PR   | 72 取扱説明 | 73 改造   | 74 部品納入 | 75 下見   | 77 FC | 80 アフター |
|        |         |         |         |         |         |       | 90 その他  |

(24時間で記入)  
 受付時間 月 日 時 分  
 出発時間 月 日 時 分  
 到着時間 月 日 時 分  
 作業完了時刻 月 日 時 分

| コード | 交換部品・機材名称 | 数量 | 単価 | 金額 |
|-----|-----------|----|----|----|
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |

|   |                             |          |        |
|---|-----------------------------|----------|--------|
| 1 | 基本・据付・点検・性検・                | (見積書No.) |        |
| 2 | 技術料 3 日 × 1 名 × 9800 円 (休日) |          | 29,400 |
| 3 | 派遣料 1 名 × 100 円 (290km)     |          | 29,000 |
| 4 | 宿泊費 泊 × 名 × 円               |          |        |
| 5 | 諸経費                         |          | 3000   |
| 6 | 高速料金                        |          | 7460   |

|          |     |
|----------|-----|
| サービスセンター | 実施者 |
| 小嶋 SC    | 逢坂  |
| TEL      |     |

|      |
|------|
| メモ   |
| 待記事項 |

|            |             |
|------------|-------------|
| ①管理 No.    | 779619      |
| ②作業日       | 20 16/10/10 |
| ③Uコード      | 0166830018  |
| ④⑤機種コード    | 11 - 09     |
| ⑥製造 No.    | 100076      |
| ⑦保守・サービス形態 | 9-2-50      |
| ⑧故障コード     | 32-399-2    |
| ⑨実施SC      | 50          |
| ⑩技術者       | 89          |
| ⑪同行応援      |             |
| ⑫原因・処理     | 9-9-1-2     |

|         |        |
|---------|--------|
| 料 金 内 訳 |        |
| ⑬ A     |        |
| 部品代     | 0      |
| ⑭ B     |        |
| 技術料等    | 68,860 |
| ⑮       |        |
| ⑯       |        |
| 税別合計金額  | 68,860 |
| ⑰ B     |        |
| 消費税     | 5,508  |
| ご請求金額 ¥ | 74,368 |
| 納品書 No. | 5749   |