

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年 9月 11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100034
作業年月日	平成27年 9月 11日		作業時間: 1 Hr
顧客名	長尾医院		TEL: 011-861-4696
所在地	札幌市白石区北11丁目南1-9		担当 様
販売店	ロックメディカル(株)		担当 山田 様
納入年月日	平成22年 6月 18日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合は特に無し.

不具合原因、作業内容

点検作業実施

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 608
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	清掃	☐	
トレー	正常	☒	電源コード	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
				正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした.

装置 情報	交換後運転回数: 117	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 278	殺菌+アル: 246
	リークチェック: 12	自己洗浄: 2	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27年 9月 11日

ご署名 長尾真幸

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者
	宮内