

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 7 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100037
作業年月日	平成 27 年 7 月 14 日		作業時間: 1 Hr
顧客名	札幌西円山病院		TEL:
所在地			担当 様
販売店	(株) マック		担当 様
納入年月日	平成 22 年 8 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 5 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 400
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 54	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 121	殺菌+アル: 73
	リークチェック: 0	自己洗浄: 354	アルコール単独: 7	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	殺菌槽コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2015 年 7 月 14 日

ご署名 井上真彦

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北 6 条東 5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者
松本	本間