

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20151117-M

発行日 平成27年 11月 17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100750
作業年月日	平成27年 11月 17日		作業時間:	1 Hr
顧客名	奥村 野の花診療所		TEL:	
所在地			担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成25年 11月 8日 保証期間 内 ☐ 外 ☐		付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 2 回目		定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 323
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	28	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌:	4	殺菌+7L:	148
	リークチェック:	145	自己洗浄:	1	7Lコル単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		殺菌槽 2774-		☒	2
排水栓		☒				☐	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27年 11月 17日

二署名 武田 志乃 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者
大友	松下