

保守点検・修理 報告書

管理 No.

15-1092

発行日 平成27年10月9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	S00373	
作業年月日	平成27年10月9日		作業時間:	1 Hr	
顧客名	愛育病院		TEL:	011-563-2211	
所在地	札幌市中央区南4条西5丁目2-1		担当	森 様	
販売店	ロックメディカル 札幌		担当	稲垣 様	
納入年月日	平成26年10月3日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年	回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

アルコールフラッシュが出来る

不具合原因、作業内容

アルコールタンクチャージ交換にて対応
他点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 454
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題は有りません。

装置 情報	交換後運転回数： 728		更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌： 90	殺菌＋7L： 638
	リークチェック： 622	自己洗浄： 40		アルコール単独： 25	エア単独： 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		アルコールタンクチャージ		☒	1
排水栓		☒				☐	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27年10月9日

ご署名 森 稲垣 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

