

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 11 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 300086
作業年月日	平成 27 年 11 月 17 日		作業時間: / Hr
顧客名	町立別海病院		TEL: 0153-75-2311
所在地	北海道 野付郡 別海町 別海西本町 103-9		担当 様
販売店	(株) XIL7°		担当 沢野 様
納入年月日	平成 25 年 11 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 561
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数: 679	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 525	殺菌+7L: 1072
	リークチェック: 0	自己洗浄: 0	アルコール単独: 0	エア単独: 5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/			☐	
排水栓		☒	/			☐	
オゾン水濃度計		☒	/			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2015 年 11 月 17 日

ご署名 加瀬 めぐみ

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北 6 条東 5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者 作業者

本間