

保守点検・修理 報告書

管理 No. 15-217
発行日 平成27年12月17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	800412	
作業年月日	平成27年12月17日		作業時間:	/ Hr	
顧客名	津別病院		TEL:	0152-76-2121	
所在地	網走郡津別町幸町61番地		担当	様	
販売店	株式会社 山田		担当	山田 様	
納入年月日	平成26年11月27日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐				修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
No. E-403 停電	
不具合原因、作業内容	
特1: P9 超え	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルス数 467
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異状ありませんでした。	

装置 情報	交換後運転回数:	270	更新(リセット)実施・未実施	未実施	殺菌:	48	殺菌+7L:	222
	リークチェック:	199	自己洗浄:	0	アルコール単独:	0	エア単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☒	
排水栓		☒	1			☒	
オゾン水濃度計		☒	1			☒	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	内山 恵理 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者