

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年 / 月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100183
作業年月日	平成28年 / 月27日		作業時間:	1 Hr
顧客名	赤子屈クリニック		TEL:	0154-82-2220
所在地	川上郡赤子屈町湯の島3丁目1番10号		担当	様
販売店	株式会社メルブ		担当	清水 様
納入年月日	平成23年 / 月26日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

特に問題ありませんでした

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

バルブ数 642

履歴 0.75 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

問題ありませんでした
酸素ポンプ交換済です

プログラマー Ver. 0103/T01.A

装置情報	交換後運転回数: 20	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌: 309	殺菌+7L: 05
	リークチェック: 426	自己洗浄: 0	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

