

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28 年 3 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100677	
作業年月日	平成 28 年 3 月 9 日		作業時間:	1 Hr	
顧客名	三好内科胃腸科クリニック		TEL:	0144-75-7711	
所在地	苫小牧市豊川町3丁目6-1		担当	様	
販売店	株)竹山 苫小牧支店		担当	佐藤 様	
納入年月日	平成 26 年 2 月 19 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

10/17 殺菌時給水異常
1/6 酸素圧力異常

不具合原因、作業内容

各部点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

バルブ数 664

履歴 0.7 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数: 164	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌: 354	殺菌+7L: 31
	リークチェック: 346	自己洗浄: 339	7L単独: 356	エア単独: 369

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28 年 3 月 9 日

ご署名

三好 幸宣



修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

