

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年 1 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100290
作業年月日	平成 28 年 1 月 26 日		作業時間:	1 Hr
顧客名	石田病院		TEL:	0153-72-9112
所在地	標津郡中標津町 ひとし町5-6		担当	様
販売店	(株)XILP		担当	松本 様
納入年月日	平成 23 年 12 月 15 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合は特になし
殺菌時給水異常 (E:202)

不具合原因、作業内容

保守点検 異常なし

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 253
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題ありませんでした

装置 情報	交換後運転回数: 171	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 31	殺菌+7L: 650
	リークチェック: 563	自己洗浄: 171	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	殺菌チューブ	オス-Xス	☒	2
排水栓		☒	1	コネクタ		☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

忠 録



修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

