

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28 年 3 月 4 日

|       |                                                                                |                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> | 製造番号：300515                                        |
| 作業年月日 | 平成 28 年 3 月 3 日                                                                | 作業時間：1 Hr                                          |
| 顧客名   | 新勢似内科クリニック                                                                     | 様                                                  |
| 所在地   | 札幌市北区新勢似8条6丁目1-1                                                               | ご担当 そかわ 様                                          |
| 販売店   | (株) フタヤマ 札幌十ヶ丘支店                                                               | ご担当 目谷 様                                           |
| 納入年月日 | 平成 27 年 3 月 23 日                                                               | 保証期間 内 □ 外 <input checked="" type="checkbox"/> 付属品 |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 □ 年 回数 定期点検シール記入 □               |                                                    |
| 出張・引取 | 修理 □ 点検のみ □ その他 □                                                              | 修理表示貼付 □                                           |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

4/30 停電履歴あり

不具合原因、作業内容

| 点検項目     |    |              |             |
|----------|----|--------------|-------------|
| フタロック    | 正常 | 殺菌槽 LED      | 正常          |
| 酸素ライン    | 正常 | エアライン        | 正常          |
| アルコールライン | 正常 | オゾン水濃度計動作    | 正常          |
| オゾンセンサ   | 正常 | 排水栓、排水ライン    | 正常          |
| 給水ライン    | 正常 | 細管送水ライン      | 正常          |
| 濃度計流量    | 正常 | 排気ライン        | 正常          |
| 水位センサ    | 正常 | オゾン濃度        | 履歴 0.82 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | 異常音、振動       | 正常          |
| 清掃       | 正常 | 電源コード        | 正常          |
| トレー      | 正常 | 殺菌チューブ類      | 正常          |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | マニホールド周辺チューブ | 正常          |
|          |    |              |             |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

内容確認はしません

14分電報で使用

| 装置情報        | 交換後運転回数：154 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 | 殺菌/消毒：154 | 殺菌/消毒+7L：0   |       |                                     |    |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|-------------------------------------|----|
|             | リークチェック：1   | 自己洗浄：0                                               | 7L単独：0    | エア単独：155     |       |                                     |    |
| 交換部品名称      | 部品コード       | 交換                                                   | 数量        | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
| オゾン分解触媒     |             | <input checked="" type="checkbox"/>                  |           | 吸盤 340セット    |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 排水栓         |             | <input checked="" type="checkbox"/>                  |           | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計     |             | <input checked="" type="checkbox"/>                  |           | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計用7L用 |             | <input checked="" type="checkbox"/>                  |           |              |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー     |             | <input checked="" type="checkbox"/>                  |           |              |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 札幌支店

北海道札幌市東区北七条東4-28-3

TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者

