

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年4月2日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号	200176	
作業年月日	平成28年4月12日		作業時間	1 Hr	
顧客名	森内科胃腸科医院		TEL	0185-32-3455	
所在地	余市郡仁木町北町1丁目6-2		担当	高杉 様	
販売店	(株)梅川医科器材店		担当	平川 様	
納入年月日	平成26年3月25日	保証期間	内	外	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年	回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

4/5 消毒槽異常(E:101)
4/6 酸素圧力異常(E:200)

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 364
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数： 826		更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌： 633	殺菌＋7L： 1053
	リークチェック： 1	自己洗浄： 22		アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	消毒剤-7L	7L-XS	☒	2
排水栓		☒	1	コネクタ		☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

1728 年 4 月 12 日

ご署名 高杉 博子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

