

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年4月6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号:	300547	
作業年月日	平成28年4月6日		作業時間:	1 Hr	
顧客名	美しが丘いとう内科		TEL:	011-889-5588	
所在地	札幌市清田区美しが丘3条2丁目3-20		担当	様	
販売店	(株)Xディエオ		担当	伊佐木 様	
納入年月日	平成27年4月16日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴 なし

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

バルブ数 766

履歴 0.71 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数:	359	更新(リセット)実施・未実施	殺菌:	77	殺菌+7L:	282
	リークチェック:	△	自己洗浄:	△	7L単独:	△	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	消費チューブ接続	半作例	☒	1
排水栓		☒	1	フタター		☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2016 年 4 月 6 日

ご署名

伊佐木

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

