

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28 年 4 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	100676
作業年月日	平成 28 年 4 月	日		作業時間:	1 Hr
顧客名	上, 国 石崎診療所			TEL:	0139-58-2341
所在地	檜山郡上, 国町字石崎 243-1			担当	様
販売店	(株) 常光 函館支店			担当	澤口 様
納入年月日	平成 25 年 2 月 26 日	保証期間	内 □ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	□	年	回目
出張・引取	修理 ☐	定期点検シール記入 ☐			
		修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3年間に異常履歴もなく良好です

給水、排水各7.6L/min
設置2-サマホ

不具合原因、作業内容

水質が良いため良好です。200L 給水側, 7.6L 排水側が国立立
7.6L-汚れが国立立した。→ 交換致しました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.78 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

内容ニズハモせん

装置 情報	交換後運転回数:	更新 (1セット) 実施 ☒ ・未実施	殺菌:	4	殺菌+7.6L:	66
	リークチェック:	65	自己洗浄:	1	7.6L単独:	0
					エア単独:	1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	呼吸器 3ヶ組		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用7.6L		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2016 年 4 月 21 日

ご署名 上ノ国町立石崎診療所 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4

TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

