

保守点検・修理 報告書

発行日 平成 28 年 4 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 S				製造番号:	300527	
作業年月日	平成 28 年 4 月 22 日				作業時間:	1 Hr	
顧客名	北条 原リニツ				TEL:	0138-34-6677	
所在地	札幌市石川町 350-18 701 学園通リ 5 丁目 5 番 1 号				担当	山田 幸 様	
販売店	(株) アクト (函館営業)				担当	林 様	
納入年月日	平成 27 年 4 月 1 日	保証期間	内	外	付属品		
作業区分	保守点検	総合点検	年	回目	定期点検シール記入		
出張・引取	修理	□			修理表示貼付	□	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1	7/31 直前時給水異常	×2	※蛇口周縁不備 原因
2	8/21 ホパ-700-異常	×1	※ 気配 原因
3	8/21 レビセン異常	×1	※ 様子 原因

1~2 は 機器の不具合ではおれません。ご安心下さい。
3 は 再発するようなら お知らせします。

不具合原因、作業内容

点検項目		殺菌槽 LED	
フタロック	正常 ☒	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.78 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
問題ございません			

装置情報	交換後運転回数:	更新 (1ヶ所) 実施	・未実施	
	リークチェック:	1	自己洗浄: 0	
	殺菌:	856	殺菌+7L:	0
	7L-1L 単独:	0	エア単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤 3ヶ組		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用7L用		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報 は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 山田 幸 印