

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

1409

発行日：平成 28 年 9 月 27 日

|       |                                                                                                                                              |                                                            |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                                        |                                                            | 製造番号：100292      |
| 作業年月日 | 平成 28 年 9 月 27 日                                                                                                                             |                                                            | 作業時間： 1 Hr       |
| 顧客名   | 桜木ファミリークリニック 様                                                                                                                               |                                                            | TEL：0144-71-2511 |
| 所在地   | 苫小牧市桜木町2丁目                                                                                                                                   |                                                            | ご担当 様            |
| 販売店   | ロックメディカル(株)                                                                                                                                  |                                                            | ご担当 富田 様         |
| 納入年月日 | 平成 24 年 3 月 13 日                                                                                                                             | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                                          |                                                            |                  |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                            |                  |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネル故障

不具合原因、作業内容

タッチパネル交換他点検

点検項目

|          |                                                                    |              |                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 325   |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.7 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
|          | <input type="checkbox"/>                                           |              | <input type="checkbox"/>                          |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |          |                  |        |           |
|----------|----------|------------------|--------|-----------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： | 更新（リセット）実施 ・ 未実施 | 殺菌/消毒： | 殺菌/消毒+7L： |
|          | リークチェック： | 自己洗浄：            | 7L単独：  | エア単独：     |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                       | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|--------------|-------|--------------------------|----|--------------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input type="checkbox"/> |    | 吸盤           |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓          |       | <input type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input type="checkbox"/> |    |              |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー      |       | <input type="checkbox"/> |    |              |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

28年 9 月 27 日

ご署名

渡部 隆

渡部 隆

渡部 隆

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店  
北海道札幌市東区北七条東4-28-3  
TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者

16.9.27 内

16.9.27 内