

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 28 年 11 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □				製造番号：300676
作業年月日	平成 28 年 11 月 2 日				作業時間：0.5 Hr
顧客名	旭山病院様				TEL：011-641-7755
所在地	064-0946 札幌市中央区南一条西4-3				ご担当 佐々木 様
販売店	(株) 下野				ご担当 坂本 様
納入年月日	平成 27 年 10 月 23 日	保証期間	内	外	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他	☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	消毒時給水異常
不具合原因、作業内容	特に異常ありません。

点検項目		殺菌槽 LED	正常 ☐
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パル数 597
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☐
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.7 ppm
水位センサ	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☐
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☐
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
----------------------------	--

装置情報	交換後運転回数：	69	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒：	4	殺菌/消毒+7L：	65
	リークチェック：	44	自己洗浄：	6	7Lコールド単独：	0	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄	〒064-0946 札幌市中央区南一条西4丁目 旭山病院 医療法人 北仁会 旭山病院 TEL 641-7755 FAX 631-55192 ご署名
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店 北海道札幌市東区北七条東4-28-3 TEL：011-741-7752	責任技術者		作業者	
------	--	-------	--	-----	--