

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 9月 11日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019年 8月 9日		作業時間: Hr
顧客名	真駒内キッズデンタル 様	TEL:	
所在地	北海道札幌市南区澄川3条6丁目3-1		ご担当: 様
販売店	株式会社モリタ 北海道支店		ご担当: 松川 様
納入年月日	2018年 11月 6日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品: 様
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100370	運転回数: 78回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラーNo. 12 ドアセンサー異常		
エラーNo. 14 真空時間オーバー異常		
原因		
真空ポンプ コンデンサ容量不足による、真空引き能力、低下。		
処置、作業内容		
真空ポンプ コンデンサ交換完了		
特記事項		
BMS-Test ☒ STEAM ☒		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ コンデンサ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	70

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒005-0003 札幌市南区澄川3条6丁目3-1

真駒内キッズデンタル

TEL 011-593-7612 FAX 011-593-7613

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	小柳