

## 保守点検・修理 報告書

発行日：平成28年 12月 / 日

|       |                                                                                |                               |                                                                  |                                    |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> |                               |                                                                  |                                    | 製造番号：300712 |
| 作業年月日 | 平成 28 年 12 月 / 日                                                               |                               |                                                                  |                                    | 作業時間： / Hr  |
| 顧客名   | 東神楽町立診療所 様                                                                     |                               |                                                                  |                                    |             |
| 所在地   |                                                                                |                               |                                                                  |                                    |             |
| 販売店   | (株) レトロ旭川支店                                                                    |                               |                                                                  |                                    |             |
| 納入年月日 | 平成 27 年 11 月 25 日                                                              | 保証期間                          | 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> |                                    |             |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>                                       | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 年 回目                                                             | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/> |             |
| 出張・引取 | 修 理 <input type="checkbox"/>                                                   | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |             |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2/17 消毒時給水量異常 E:202  
3/1 オゾンリーク異常 E:204

不具合原因、作業内容

保守点検作業

点検項目

|          |                                                                    |              |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルズ数 618    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                                           |              | <input type="checkbox"/>                           |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特記事項  
特記内容に記入してください

|      |            |                  |           |             |
|------|------------|------------------|-----------|-------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数：75 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌/消毒：6   | 殺菌/消毒+7L：69 |
|      | リークチェック：64 | 自己洗浄：12          | 7Lコール単独：0 | エア単独：1      |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 吸盤 340       |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 札幌支店

北海道札幌市東区北七条東4-28-3

TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者