

# 《不具合対応報告書》

担当者: 中村

【発生日】 2019 年 9 月 26 日

【対応日】 2019 年 10 月 3 日

【連絡元】 ☒モリタ (担当者: 桑谷さん)

☐ユーザー

☐その他 ( )

【ユーザー名&県名】

北海道・函館市歯科 様

IC Washer【機番: 】

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理 (代替機no. )

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 ( )  
☐その他 ( )

【給水方法】 ☐水

☐水 & お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

IC Clave【機番: 100325】

【症状】

・エラー、故障付

返却後すぐにエアフィルター交換警告が出たため、  
先生より再度器械チェック依頼。

「器械のチェックを済ませていないので、  
と対応して頂くこと。」

【対応方法】 ☒引取り修理 (代替機no. 不明 )

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 ( )  
☐その他 ( )

【給水方法】 ☒アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他 ( )

【滅菌バッグ】 ☒ディスポ

☒リユース

【網の種類】 ☒トレー棚

☒網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】

・エアフィルター交換をお願いしたいです。