

保守点檢・修理・報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000										製造番号: 300081
作業年月日	平成 28 年	11 月	8 日								作業時間: / Hr
顧客名	たがき腎泌尿器科										TEL: 011-775-1233
所在地	札幌市北区篠路2条6丁目4-30										担当 様
販売店	北海道 Xデカリ										担当 様
納入年月日	平成 25 年	11 月	28 日	保証期間	内	口	外	口	付属品		
作業区分	保守点検	口	総合	口	年	回目	定期点検シール記入			口	
出張・引取	修理	口								修理表示貼付	口

不具合状況、依頼内容、異常履歴	特になし
不具合原因、作業内容	

[illegible]

点検項目		
フタロック	正常	殺菌槽 LED 正常
酸素ライン	正常	エアライン 正常
アルコールライン	正常	オゾン水濃度計動作 正常
オゾンセンサ	正常	排水栓、排水ライン 正常
給水ライン	正常	細管送水ライン 正常
濃度計流量	正常	排気ライン 正常
水位センサー	正常	オゾン濃度 正常
水漏れ確認	正常	異常音、振動 正常
清掃	清掃	電源コード 正常
トレー	正常	殺菌チューブ類 正常
殺菌槽コネクタ	正常	正常

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	285	更新 (リセット) 実施	・未実施	殺菌:	761	殺菌+7L:	0
	リークチェック:	0	自己洗浄:	0	7Lコール単独:	0	エア単独:	2

交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1
排水栓		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1

お客様に確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

お客様ご確認署名欄	
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	年 月 日
田 明子	
印	

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店 北海道札幌市東区北6条東5-1-4 TEL: 011-741-7752	責任技術者	本間
	作業者	