

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 29 年 2 月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 300515
作業年月日	平成 29 年 2 月 10 日	作業時間: / Hr
顧客名	新琴似内科クリニック	TEL: 011-761-1076
所在地	札幌市北区新琴似 8 条 6 丁目 1-1	担当 様
販売店	スズケン	担当 目谷 様
納入年月日	平成 27 年 3 月 23 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特にありません。

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 436
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常ありませんでした。

装置情報	交換後運転回数: 158	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 312	殺菌+7L: 0
	リークチェック: /	自己洗浄: 0	7Lコル単独: 0	エア単独: 315

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	PT779-		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 十川 幸重

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北 6 条 東 5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者 作業者

本間