

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成29年 2月 14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300775
作業年月日	平成 29年 2月 14日		作業時間：1.0 Hr
顧客名	元町ひまわりクリニック 様		TEL：
所在地	札幌市東区北25条東20丁目7-1		ご担当 池村 様
販売店	(株) 常光 札幌		ご担当 増子 様
納入年月日	平成 28年 1月 27日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
特になし			
不具合原因、作業内容			
今日のみ無料にて定期保守実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 512
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特になし			

装置情報	交換後運転回数：236	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：47	殺菌/消毒+7L：189
	リークチェック：231	自己洗浄：0	アルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄	29年 2月 14日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	元町ひまわり消化器内科・腎透析クリニック
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	ご署名 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者	作業者
高田	