

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 29 年 2 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □				製造番号：300527
作業年月日	平成 29 年 2 月 23 日				作業時間：1 Hr
顧客名	北条 隆 71127				TEL：
所在地	(株) アクト 函館				ご担当 山田 事務長 様
販売店	平成 27 年 4 月 1 日 保証期間 内 □ 外 □				ご担当 林 様
納入年月日	保守点検 ☒ 総合点検 □ 年 回目 □ 定期点検シール記入 □				付属品
作業区分	保守点検 ☒ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □				
出張・引取					

不具合状況、依頼内容、異常履歴

176

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パ%数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 □	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	□		□

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題ありません

装置情報	交換後運転回数：597	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒：1454	殺菌/消毒+7L：0
	リークチェック：11	自己洗浄：2	7Lコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤 3入		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者	作業者