

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1844
発行日：平成29年5月19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100959
作業年月日	平成 29 年 5 月 19 日		作業時間: 1 Hr
顧客名	横山内科消化器科 様		TEL: 0144-74-0011
所在地	苫小牧市川治町4丁目1-12		ご担当 様
販売店	ノーステコ(株)		ご担当 伊藤 様
納入年月日	平成 28 年 8 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
保守点検
為、殺菌時給水異常

不具合原因、作業内容
定期点検、消耗部品の交換

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 593
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.23 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	清掃	☐	
トレー	正常	☒	電源コード	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
		☐	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
問題ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数: 1408	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒: 330	殺菌/消毒+7L: 2707
	リークチェック: 4	自己洗浄: 1206	アルコール単独: 1	エア単独: 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
1429 年 5 月 19 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。
ご署名 下村 隆幸 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者