

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	☐	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	☒	製造番号：3000407
作業年月日	平成 29 年 4 月 12 日				作業時間： Hr
顧客名	とよひら公園内科クリニック		様		TEL: 011-811-1518
所在地	市内豊平区豊平4条1丁目3-5				ご担当
販売店	(株) 竹山 市内営業支店				ご担当
納入年月日	平成 28 年 8 月 27 日		保証期間 内 ☐ 外 ☒		付属品
作業区分	保守点検	☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シート記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期交換部品及びフィルター関連の交換を実施

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッ数 562
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 3本交換

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題はありません

装置情報	交換後運転回数： 339		更新 (リセト) 実施 ・ 未実施		殺菌/消毒： 1641	殺菌/消毒+7L： 458
	リークチェック： 1628	自己洗浄： 80/			7Lコイル単独： 0	エア単独： 41
交換部品名称			部品コード	交換	数量	
バゾン分解触媒				☒	1	
排水栓				☒		3
バゾン水濃度計				☒		3
バゾン水濃度計用ケーブル				☒		3
オゾンセンサー				☒		
交換部品名称			部品コード	交換	数量	
吸盤				☒		3
接続コネクタ：水槽側				☒		3
接続コネクタ：チューブ側				☒		3
排水チューブ				☐		1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

医療法人社団 とよひら公園内科クリニック
ご署理 事 長 藤 本 晶 子 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 札幌支店

北海道札幌市東区北七条東4-28-3

TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

