

保守点検・修理 報告書

管理 No.

1706

発行日：平成29年8月17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号	300593	
作業年月日	平成29年8月17日		作業時間	/ Hr	
顧客名	岡田内科小児科医院 様		TEL	0123-37-1414	
所在地	恵庭市豊島町6丁目20-1		ご担当	菅地 様	
販売店	(有)エーミック		ご担当	福居 様	
納入年月日	平成27年5月25日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	年	回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他	☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

異常履歴：1/17 消毒時給水異常(E=202) x 2

不具合原因、作業内容

定期点検、消耗部品の交換

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 423
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☐
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありませんでした。

Ver. 0207/02c

装置 情報	交換後運転回数： 50	更新（リセット） ☒ 実施 ☐ 未実施	殺菌/消毒： 4	殺菌/消毒+7L： 111
	リークチェック： 27	自己洗浄： 26	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	/
排水栓		☒	/	接続コネクタ；水槽側		☒	/
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ；チューブ側		☒	/
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者

