

点検・修理報告書

管理 No.

20075

発行日:

2020年7月9日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020/7/6
顧客名	花都心デンタルクリニック 様
所在地	北海道上川郡東神楽町ひじり野北1条9丁目1番6号
販売店	
納入年月日	2016 年 9 月 29 日
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐
保証期間 内 ☐ 外 ☐	
作業時間: 8 Hr	
TEL:	
ご担当 様	
ご担当 様	
付属品	
定期点検シール記入 ☐	
修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100076	運転回数: 1575回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー13 真空時間オーバー異常が発生した。		
・エラー15 蒸気ヒーター加熱時間オーバー異常が発生した。		
・エラー16 蒸気注入異常が発生した。		
原因		
・シャトルバルブからリークしておりました。		
・蒸気ヒーターが断線しかかっておりました。		
・蒸気弁が故障しておりました。		
処置、作業内容		
・シャトルバルブの汚れが原因でしたので、洗浄いたしました。		
・蒸気ヒーターを新品交換いたしました。		
・蒸気弁を新品交換いたしました。		
特記事項		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 蒸気ヒーター		1		
2 蒸気弁		1		
3				
4				
5				
6				
7				
1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		技術料		
		出張料		
		合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 8 月 11 日

ご署名

品証

責任技術者

作業者

田

富

三

20/07/08

20/07/09

20/07/09

池

田

宅

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-8528
FAX:086-942-9030