

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日：平成29年 12月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒				製造番号：	300712
作業年月日	平成 29 年 12 月 15 日				作業時間：	1.0 Hr
顧客名	東神楽町国民健康保険診療所 様				TEL：	0166-83-2423
所在地	上川郡東神楽町南1条西1丁目3-3				ご担当	若松 様
販売店	(株) ヒトリ旭川支店				ご担当	下鶴 様
納入年月日	平成 27 年 11 月 25 日	保証期間	内 □ 外 ☒	定期点検・シール記入 □		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 □	年 2 回目	修理表示貼付 □		
出張・引取	修理 □	点検のみ □	その他 □			

不具合状況、依頼内容、異常履歴はなし

不具合原因、作業内容

点検項目	殺菌槽 LED	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	
酸素ライン	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	異常音、振動	正常 ☒
清掃	電源コード	正常 ☒
トレー	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	マニホールド周辺ファブ	正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：	46	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒：	7	殺菌/消毒+7L：	115
	リークチェック：	106	自己洗浄：	2	7L/コル単独：	0	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2017 年 12 月 15 日

ご署名 若松 宣 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者		作業者	
	北海道札幌市東区北七条東4-28-3				
	TEL：011-741-7752				

